

BRANDUTREDARE

Jörgen Svensson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Rök trängde ut från hela förrådets takfot. Samtliga dörrar var låsta.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare undersökte torkrum där enbart rök påträffades. Inbrytning i förråd nr. 2 där brand i kartonger påträffades med 1/2 meter höga lågor. Öppning av samtliga utrymmen för kontroll och ventilering av rök.

Brandförlopp

Fastigheten hade gjutna golvytor. Väggar, innertak av trä och yttertak av plåt. Torkrum och matkällare var avskiljda från förrådsutrymmen. Branden startade i kartonger på golv som spridit sig vidare till förrådsställd innerdörr.

Skadeomfattning

Brandskador på förrådsmaterial i förråd 2 samt sotskador i övriga förråd.

Spridningsrisker

Risk för brand- och rökspridning till hela förrådsbyggnaden. Risk för fortsatt brand- och rökspridning till intilliggande bostadsbyggnader. Risk för människors liv och hälsa hade därvid förelegat

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Brandplatsundersökningen utfördes av undertecknad. Förrådsbyggnad ca. 12x3 meter. Fastigheten hade gjutna golvytor, väggar och tak av trä som ytskikt samt yttertak av plåt. Fastigheten bestod av ett torkrum, 4 st. lägenhetsförråd samt en matkällareförråd. Förråden sinsemellan med avskiljande vägg upp till 2 meters höjd. Samtliga dörrar var vid räddningstjänstens ankomst låsta. Fastigheten var elektrificerad med torkfläkt i torkrum och enbart belysning i övriga utrymmen. Strömmen var vid ankomst bruten av boende i fastigheten. Samtliga säkringar hela.

Primärbrand

Brandstart i förråd nr. 2 i kartonger stående på golvet ca. 1 meter innanför förrådsdörr.

Brandorsak

Anlagd. Det synes inte finnas någon annan brandstiftare i förrådet.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

4 st. förrådsutrymmen stod i öppen förbindelse med varann. Branden hade anlagts i kartonger innehållande papper och plastbackar stående på golvet i förråd nr.2. Tiden på dygnet gör att en brand kanske inte upptäcks och med det lilla avstånd på 1 meter mellan förråd och bostadsbyggnad gör att denna blir direkt hotad. Angränsande grannbebyggelse ligger tätt inpå och därmed risk för vidare spridning till dessa fastigheter.