

UTREDARE

Lennart Månsson.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand 1 r.o.k. på andra våningen X-gatan.

HÄNDELSEN

Lägenhetsinnehavaren såg ingen annan utväg än att hoppa från balkongen när det började brinna i hans lägenhet. (Se bilaga insatsrapport.)

UNDERSÖKNING

Undersökningen utförd tillsammans med NN, Polisens Tekniska Rotel.

BYGGNADEN

Br1- byggnad i fyra våningar + vind ovan mark. Den drabbade lägenheten på andra våningen består av 1 r.o.k. med balkong.

SAMMANFATTNING

Det hittades 2 st. brandhärddar vid undersökningen. Den ena i sängen. Den andra mellan det lilla bordet och balkongdörren. Vilken som är primär kan man bara spekulera om. Lägenhetsinnehavaren var rökare och psykiskt instabil. (Han var vid tillfället på rymmen från en psykiatrisk anstalt.) Detta talar för att orsaken är sängrökning. Bl.a. beroende på att det hittades en cigarettändare på det lilla bordet bredvid sängen. Vilket kan tyda på att han rökte även i sängen.

SLUTSATS

Det troliga brandförloppet är följande: Branden har börjat i sängen. Av strålningsvärmens har sedan tevens plastchassi smält och runnit ner på golvet, (teven var placerad på det lilla bordet) Denna smälta har sedan antänts och förklarar då den djupa kolning som skett i golvet mellan det lilla bordet och dörrkarmen till balkongdörren. Nämnade dörrkarm är kraftigt bränd från golvet och uppåt. Dörren har troligtvis varit öppen större delen av brandförloppet då den inte visar några brandskador på insidan.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brand och rökspridning till övriga lägenheter via trapphus och fönster samt via balkongen till ovanliggande lägenheter.