

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fastighet.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Jörgen Nygren, räddningstjänsten.

BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 10.37 om en brand på adressen X i X-stad. Utryckningsstyrkan bestod av 1+6 heltid samt 1+5 deltid. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten konstaterades att brokvisten och ytterdörren var helt uppbrunnen samt ett rum på övervåningen var helt övertänt. Det brann även i hallen samt i spåntaket under teglet. Släckningen utfördes med rökdykare invändigt samt yttre släckning. Sonen i huset befann sig på övervåningen när han uppfattade ett konstigt ljud, det lät som det droppade och sprakade. Han gick då ut från sitt rum och konstaterade att det var rök i trappen ner. När han kom ner i trappen på bottenvåningen konstaterade han att det var rökigt samt att det knastrade i ytterväggen han slog då med knytnäven i väggen och då slog det ut lågor mellan panelen. Han gick då upp men väl uppe vände han om och sprang ner och in i köket för att uppmärksamma sin föräldrar som befann sig på nedervåningen. Därefter fick alla tre hoppa ut genom ett fönster för dom kom inte ut via hallen och huvudentrén. I detta skede larmades räddningstjänsten.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden har startat på utsidan av huset på eller bredvid farstukvisten. Hur branden har uppkommit har inte konstaterats men det man vet är att frun i huset brukade gå ut på farstukvisten och röka och där hade hon en askkopp (glasburk) stående. Det hade också stått en sopsäck lutad mot räcket på farstukvisten enligt familjen.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela fastigheten förelåg.

SLUTSATS

Brandorsaken ej fastställd.