

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gruppboende.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jörgen Nygren, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 14.46 om brand på adressen X. Utryckningsstyrkan bestod av 1+14 man. Räddningsledare var NN. Vid räddningstjänstens framkomst kunde man konstatera att personalen på gruppboendet hade släckt branden samt utrymt samtliga personer i byggnaden. Räddningstjänstens uppgift blev att kontrollera att branden var släckt samt ventilerade ut den rök som fanns i souterrängvåningen. Lägenhetsinnehavaren fick föras till sjukhus på grund av rökskador.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden var anlagd i klädesplagg som hade lagts vid lägenhetsdörren och sedan antänts av den inneboende. Branden hade fått fäste i golvsöckeln samt dörrfodret. Gruppboendet var utrustat med automatlarm och det gjorde att personalen snabbt uppmärksammades om branden. Personalen gjorde en snabb och bra insats både med att släcka branden samt att utrymma övriga boende. Detta gruppboende hade haft brandutbildning under våren xxxx.

SLUTSATS

Branden var anlagd av lägenhetsinnehavaren som också hade stängt in sig i lägenheten. Att branden ändå fick så små följder kan man tillskriva ett väl fungerande tekniskt brandskydd samt ett snabbt och rådigt ingripande av personalen.