

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet i servicehus. En äldre kvinna omkommen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, brandinspektör.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brand har uppstått i en äldre dams kläder. Kvinnan 88 år satt i en rullstol vid köksbordet och har sannolikt rökt. Det larmlagrade automatiska brandlarmet har utlösts och personal kom snabbt till platsen efter kvittering. Personalen öppnar lägenhetsdörren men tvingas p g a branden att stänga dörren. Larm till brandförsvaret ges via larmtryckknapp och telefon 112. Brandförsvaret släcker branden. Då rullstolen flyttas rämnar den då galonsätet är sönderbränt. Branden har varit kraftig i rullstolen (sitsdyna) och kvinnans kläder. I övrigt inga brandskador utöver rökskador.

BYGGNADEN

Byggnaden är ett modernt äldreboende och försett med automatiskt brandlarm med larmlagring. Lägenheten är om ett rum och kök och tamburdörren är utförd i EI 30 klass.

ERFARENHET

Detektorn i rummet bidrog till tidig alarmering. Trots detta kunde kvinnans liv ej räddas. Personal som var utbildad kom snabbt till plats och kunde ej ta ut kvinnan. Personalen har agerat mönstergillt. Den satsning som kommunen gjort att utöka skyddet genom att ha installerat larmlagrade rökdetektorer på rummen i kombination med utbildning av personalen har i detta fall ej gett ett positivt resultat. Brandförsvaret släckte branden och vädrade ut. Orsaken till detta är det snabba brandförloppet i speciellt damkläder. En rökdetektor hinner inte detektera branden tillräckligt snabbt. Brandförsvaret har tidigare föreslagit lösningar som bevakad rökning, rökförkläden eller klädesplagg anpassade för rökning (skall tåla en tappad tändsticka eller fimp) i kombination med tändare i st f tändstickor. I detta fall fanns såväl tändstickor som tändare på köksbordet. Sistnämnda åtgärder får personalen diskutera med anhöriga och den boende och det är inte alltid så lätt. De gamla kan vara negativa och det är ju ett eget boende för en myndig person.