

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Dödsbrand!

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en tvåvånings, äldre byggnad med två lgh / trapphus, alltså fyra lgh. Brandlgh ligger på bottenvåningen. Den har fönster i tre väderstreck.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larm om lgh-brand den xx-xx-xx kl 03:44. Boende på andra våningen i byggnaden ser lågor och larmar via 112. Rtj är på plats 8 minuter senare och ser lågor slå ut från ett fönster på bottenvåningen. Sannolikheten för att någon finns hemma i lgh är stor varför livräddning anbefalls. Rökdykare tränger in och efter någon minut hittas en person liggande på golvet utanför ett sovrum. Offret har tydligen vaknat och försökt ta sig ut men misslyckats. Offret går inte att återuppliva. Därefter släcks branden.

UNDERSÖKNING

Branden har startat i köket, närmare bestämt vid köksfönstret. Den har haft ett långsamt förlopp. Den har i princip hållit sig i köket. De skador som uppstått i hallen är sekundärskador orsakade av varma gaser. I övrigt är lgh rök- och sotskadaad. Vittnen hävdar att en fest med tre inblandade har pågått till 02:45 varefter lgh-innehavaren lämnats ensam i lgh. Festen har försiggått i köket som saknar dörr. Lgh-innehavaren har av spåren att döma städat upp innan hon gått till sängs. En ljusstake som under festen stått på köksbordet återfanns i brandresterna under fönstret. Den är alltså flyttad efter festen. Gardinrester hittades i samma område. De största skadorna är lokaliserade till området till höger om köksfönstret. En brandvarnare låg ovanpå en garderob. Den är sänd till SKL för undersökning. Andra orsaker kan uteslutas.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridningsrisken var uppenbar. Rökspridningsrisken likaså. Utan insats från räddningstjänsten hade byggnaden totalskadats.

SLUTSATSER

Lgh-innehavaren har efter festen städat av köksbordet och då också flyttat ljusstaken från bordet till fönsterbänken. Hon har glömt att släcka ljuset och är inte uppmärksam på att en gardin finns i farlig närhet av ljuset. Efter städningen går hon till sängs. Efter en tid, 10-15 minuter, uppstår en brand i en gardin. Branden får i lugn och ro växa till sig. Lgh-innehavaren kan ha vaknat av brandvarnaren men ingen annan i byggnaden säger sig ha hört den varför min teori är att den inte fungerat.

ERFARENHETER

Brandvarnare skall fungera. De skall sitta uppmonterade i taket för att ge ett så tidigt larm som möjligt.