

BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning utförd av polismyndigheten, med anledning av dödsbrand i lägenhet.

Den aktuella fastigheten är en fyrvånings tegelbyggnad uppförd år 1904. I varje etage finns tre lägenheter. Dessutom finns bostadslägenheter på vindsvåningen (femte våningen). Den aktuella lägenheten visade sig vara den mittere av de tre på fjärde våningen. Sovrummet var i det närmaste helt utbränt. Branden har med säkerhet börjat i sovrummets nordöstra del. Här har funnits en av utseendet på resterna att döma äldre bordslampa. Denna har inte varit placerad på pelarbordet utan antingen på golvet eller stolen. En tänkbar orsak är att lampan varit tänd och att något brännbart (papper eller dylikt) kommit emot den heta glödlampan med brand som följd. Det kan även vara tänkbart att den gamla el-sladden haft defekter (avisolering) och att branden orsakats av något överledningsfenomen. Slutligen kan det inte uteslutas, att branden orsakats av att den avlidna i någon form av förvirrelsetillstånd själv gjort något oöverlagt. Ingen misstanke om brott föreligger.

Risken för spridning till intilliggande lägenheter och lägenheterna på vindplanet måste anses ha varit överhängande.