

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Upptäckt och larmning**

Larm inkom till SOS via telefonsamtal från boende i byggnaden.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Vid räddningstjänstens framkomst var lägenheten rökfylld. Insatsen inriktade sig i första hand på en livräddande rökdykarinsats via entrédörr mot trapphus. Samt en släckinsats mot brand i garderobsinventarier och i ett senare skede en rökventilering av lägenheten. Se även räddningstjänstens insatsrapport.

### **SPRIDNINGSRISK**

Ingen spridningsrisk till övriga lägenheter i byggnaden förelåg.

### **PERSONSKADOR**

En person vilken befann sig i lägenheten omkom i samband med branden. Personen påträffades liggande på golvet i hallen i samband med räddningstjänstinsatsen. Vid framkomst till sjukhus konstaterades att mannen avlidit.

### **BRAND OCH RÖKSKADOR**

Rök och brandskador i lägenhet. Inga övriga skador i angränsande lägenheter.