

HÄNDELSE

Kocken hade för en stund lämnat köket för att själv sätta sig i matsalen och äta. Någon av gästerna såg att det slog lågor upp inne i köksregionen. När kocken sprang in i köket slog det upp meterhög lågor från fritösen, han hade ingen möjlighet att själv bekämpa branden, matgästerna fick skyndsamt lämna restaurangen. Via imkanalen gick branden upp i ovanliggande lägenhet, en studentbostad, dessbättre utan hyresgäst vid tillfället. Brandgaserna spred sig också till ett annat studentrum samt till den gemensamma korridoren på andra våningen. I studentbostaden rakt ovanför restaurangköket fick golv och vägg friläggas för att komma åt trossbotten.

Fastighetens tre våningsplan inrymde således bottenvåningens restaurang samt de båda övre vilka utgjorde lägenheter för studerande. Från taksektionen syntes öppna lågor, via restaurangkökets inkanal spred sig branden till kanalutloppet. Här låg storbranden snubblande nära. Man lyckades snabbt få bukt med takbranden, och därefter måste imkanalen, i hela dess dragning genom fastigheten, kontrolleras med hjälp av värmekameran. Dessbättre hade branden inte fått fäste någon annanstans utefter kanalväggen.

BRANDORSAK

Primärbrandplats är spisregionen, där fritösen är utpekad "anstiftare". Varför oljan i fritösen antändes har inte kunnat fastställas, antingen det nu är fel på fritösens termostat eller om frityroljan var så förorenad att dess antändningstemperatur sänkts. För några år sedan brann en annan restaurang på i närheten, även då var det fritösen som antändes. Skadorna blev den gången betydligt allvarligare, beroende på att inkanalen var undermåligt sektionerad mellan våningsplanen.