

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet, X-vägen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Den xx-xx-xx kl. 07.08 inkom larm om brand i lägenhet. Vid brandförsvarets ankomst var lägenheten övertänd och lågor slog ut genom fönstren upp utefter fasaderna och branden hotade att sprida sig uppåt.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i fem våningar, ett loftgångshus. Den aktuella lägenheten låg längst bort på loftgången, från trapphuset sett.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet var mycket häftigt. Vid brandförsvarets ankomst var branden på väg att sprida sig genom fönstren. Loftgången var delvis rökfylld och lägenheterna intill rökfylldes snabbt. I första hand satsades på livräddning av lägenheterna intill samtidigt som utvändigt släckning och rökdykarinsats startade. Först fanns anledning att befara att personer fanns kvar i lägenheten, varför en kraftfull insats drogs redan från början. Så var dock inte fallet. Lägenheten var vid tillfället tom och ingen kom till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats, och fortsatte dagen efter. Vittnen kunde höras på platsen, och byggnaden fotodokumenterades. Hettan från branden var så kraftig att balkongräcket delvis smälte ned. Lägenhetsinnehavaren lämnade lägenheten ca 30 minuter innan branden startade.

BRANDSPRIDNING

På grund av det häftiga brandförloppet fanns en klar risk för brandspridning upp till ovanförliggande vind.

SLUTSATS

Lägenhetsbranden startade på grund av att lägenhetsinnehavaren glömt att stänga av en spisplatta. En överhettning antände sedan köksinredningen och ledde sedan till en övertändning av hela lägenheten. En fungerande brandvarnare hade med största säkerhet gett ett tidigare larm och minskat skadorna på fastigheten.