

Branden startade på villans altan, den upptäcktes av en granne som med en trädgårdsslang lyckades släcka elden innan den fått fäste i väggspanelen. Räddningsledarens bedömning var att den ingripande grannen räddade fastigheten från omfattande villabrand. Enligt den drabbade villaägaren hade man kvällen innan grillat på altanen. Man höll till intill grillplatsen ända till klockan 06.00 på morgonen, men märkte inget onormalt under den tiden. I insatsrapporten beskriver räddningsledaren att branden var koncentrerad till altanens plastbord. I resterna av det brunna bordet låg även en hög med grillkol. Allt talar således för den gamla klassiska brandorsaken; för tidigt uthållda grillkol på brännbart underlag.

Villaägaren uppgav att han aldrig tömt ut grillkolen, dessa låg kvar i grillen när familjen gick till sängs på morgonen. Han trodde att någon utomstående möjligen hade varit inne på tomten och slagit ut grillkolen. I direkt anslutning till primärbranden låg sovrummet fönstret här värmsprängdes och en viss mängd brandgaser trängde in i huset. I insatsrapporten har markerats att fara för brand- och rökgasspridning till annan och närliggande bebyggelse har förelegat, dessutom var de sovande människorna intill brandhärden ytterligt hotade.

Den ingripande grannen har räddat fastigheten från en totalskada. Villorna ligger tätt och en fullt utbruten brand hade inneburit att intilliggande fastigheter hade varit hotade.