

## HÄNDELSEFÖRLOPPET

### Omfattning vid framkomst

Vid ankomst klockan 10:38:00 var branden släckt. Räddningstjänstens uppgift blev att ventileras och lämna ut de brända materialet ur lokalen.

### Räddningstjänstens åtgärder

Lokalen ventilerades och de brandskadade materialet togs ut.

### Brandförlopp

Brandförloppet blev väldigt snabbt. Invid kontakten stod drickabackar och balar med toalettpapper.

### Skadeomfattning

Rummet blev brand- och rökskadat.

### Spridningsrisker

In till caféet och vidare till övriga huset.

## UNDERSÖKNING

Av Roger Banck.

### Platsbeskrivning

Café i ett plan beläget i ett äldre hus med lägenheter på andra plan.

### Primärbrand

En kontakt och en grenkontakt. Branden spreds sedan vidare till väggen.

### Brandorsak

Glappkontakt i en hankontakt som ledde till överledning därefter hög värme som startade branden.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Cafét hade precis öppnat när personalen kände röklukt. De märkte sedan att det brann i ett förråd som ligger innanför köket. En deltidsbrandman som var kund inne på caféet var snabb med att hjälpa till att släcka branden. Han använde sig av tre fyra stycken handbrandsläckare. Med dessa till hjälp lyckades han att släcka branden. Branden startade på grund av en trasig kontakt. Kontakten har vid något tillfälle blivit utsatt för någon form av våld som lett till att ledningen brutits av inne i kontakten. Detta har sedan lett till en överledning. Strömkretsen har tagit överledningen, som om att kretsen behövt mer ström, belastningen ökade då.

Kontakten har blivit överhettad och en brand har startat. Kontakten var en helgjuten jordad modell. Den var kopplad till en ojordad grenkontakt. Hade man använt sig av jordade uttag hela vägen hade förmodligen strömmen brutits när det blivit överledning inne i kontakten och strömmen träffat jordkabeln. Tur i oturen var att branden startade på dagen. Om branden startat på natten hade det kunnat bli förödande följder då lokalen inte är utrustad med någon form av larm. Tilläggas skall också att det är viktigt med släckutrustning i sådana här lokaler. I denna brand användes egna släckare plus att man fick låna från grannbutiken.