

Industrihotell på X-gatan, där en personbil ställts intill husfasaden och sedan antänts. Den xx-xx-xx klockan 01.19. När räddningspersonalen anlände, klockan 01.32, brann bilen med lågor upp mot andra våningen, samtidigt som utrunnen bensin brann i en sträng på cirka 20 meter utmed husfasaden. Ett ytterfönster på andra våningen hade värmesprängts, detta tillsammans med de två ventilöppningarna mot källardelen gjorde att ett snabbt inträngande i lokalerna blev av nöden. Dessbättre hann aldrig branden få fäste i kartongerna i källarförrådet, ej heller blev musikinstrumenten, i lokalen på andra våningen, skadade av branden.

Att fordonet intill fasaden, cirka 0,5 meter, var uppsätligt anlagd råder det inga tvivel om. Även det faktum att bensintanken perforerats innan bilen stacks i brand, understryks av den uttrinnande och brinnande bensin som med meterhöga lågor brann utmed husfasaden. Några uppgifter om tidigare oroligheter i omgivningarna föreligger inte, ingen av hyresgästerna i fastigheten har tidigare varit drabbade av vare sig bränder eller annan skadegörelse. Fönstret till ett kontor på andra våningen hade krossats av en inkastad ölfaska. I övrigt hade denna hyresgäst undkommit den utvändiga branden.

Brandlarmet aktiverades inte. Räddningsinsatsen, där bl.a lokalerna fick rökventileras, avslutades klockan 03.03. Räddningsledaren konstaterar i sin insatsrapport att risk för brand- och rökgasspridning till intilliggande lokaler har förelegat, man torde kunna tillägga att rökspridning till andra lokaler var ett faktum. Industribyggnaden är, trots alla destruktiva försök, intakt.