

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Ola Käll, räddningstjänsten, och NN, polisen

OBJEKTET

Handelsträdgården är belägen c:a 5 km norr om X-stad. Där finns ett flertal växthus i vilka man driver upp blommor och försäljer desamma. Inom området finns också ett bostadshus och förrådsbyggnader. Berört växthus är 12 meter brett och 52 meter långt. Golvet är av betong och tak- och väggkonstruktion består av aluminiumprofiler med skivor av akrylplast infäst emellan. Möbleringen består av bord med plåtskivor där blommor hanteras. I norra hörnet finns en gångdörr som är öppen dagtid, innanför dörren finns trälådor och en aerotemper som inte var påslagen. Avståndet till angränsande växthus på båda sidor är c:a 6 meter.

HÄNDELSEN

Larm inkommer kl 13.31 till station X-stad som åker med 7 man. Förstärkning begärs omgående från station Z-stad som åker med 5 man. Vid framkomsten konstateras att växthuset är övertänt till hälften och att de angränsande växthusens närliggande sidor har börjat smälta. Branden släcks snabbt med vatten.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstateras att ingen elektricitet varit påslagen och att trolig brandstartplats varit intill den norra delens gångdörr. Där påträffas bland resterna av trälådorna en flaska/burk som luktar starkt. Den skickas till SKL för analys.

SLUTSATS

Svaret från SKL påvisar att kärlet innehållit ämnen som ingår i brännbar vätska typ teknisk sprit. Med anledning av detta och det faktum att inga naturliga brandorsaker kunnat påvisas är branden med stor sannolikhet anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Risk har förelegat för brandspridning till angränsande fastigheter.

ÅTGÄRDER

I detta fall gäller det för ägare och anställda att vara uppmärksam på obehöriga som rör sig i utrymmen som inte är öppna för allmänheten samt att låsa dörrar som inte behöver vara öppna för det dagliga arbetet.