

Branden på X-vägen, den xx-xx-xx klockan 17.13. Brandobjekt: Lägenhet i bottenplan. Resultat av brandutredning: Ej fastställd brandorsak.

### **Vad föregick branden?**

Enligt den kvinnliga hyresgästens berättelse hade hon tagit in infravärmaren från uteplatsen och sedan placerat den inne i lägenheten. Detta för att hon tyckte det var kallt inomhus, var hon placerade den vid inkopplandet framgår inte. Det är inte helt klart på vilket sätt infravärmaren är involverad i branden. När hon kopplat in värmaren går hon efter en stund ut i tvättstugan, när hon senare återvänder är lägenheten rökfylld. När räddningstjänsten anländer, klockan 17.21, råder en fullt utbruten lägenhetsbrand. Kvinnan omhändertas och förs till sjukhus med lättare rökskador.

### **Brandutredning**

Branden har av allt att döma startat i vardagsrummets ena hörn, innanför en sittsoffa, här har stått en hurts och där låg en kopplingsdosa för flera elsladdar. Soffan är markant brandskadad i delen närmast hörnet, om infravärmaren är brandstiftare så måste den ha varit placerad här. Kopplingsdosan är också omstridd i sammanhanget, sannolikt var infravärmarens sladd ansluten i dosan, branden kan mycket väl ha startat i eldosan. Brandbilden framför soffan, golvmattan, uppvisar en distinkt och djup brandskada över ett större område. Uppgifter om mattans kvalité och komponenter saknas, det skulle kanske kunna förklara brandutredningen. Under tiden kvinnan värmdes sig med infravärmaren har hon sannolikt suttit i soffan. Hur låg värmaren då?

Under släckinsatsen evakuerades de tre intilliggande lägenheterna i fastigheten, inga andra personer skadades dock av brandröken. Räddningspersonalen från X-stad och X-by gjorde en mycket habil släckinsats, faran för brandspridning i fastigheten har varit överhängande.