

Brand i kök på café X, X-gatan, den xx-xx-xx klockan 08.14. Fastigheten inrymmer, förutom cafélokalen, även en hotellrörelse under samma namn. Hotelldelen består av ett tjugotal gästrum, men en utbyggnad är planerad varvid även vindsvåningen ska användas.

HÄNDELSEN

En av de anställda, en extraanställd yngre studerande flicka, har satt en gryta med cirka 350 gram smör på spisen. När innehållet fattar eld finns det ingen personal i köket, en annan anställd känner att det luktar brandrök. Flickan springer till köket och ser hur lågorna slår meterhöga upp från spisen. En kolsyresläckare hänger på köksväggen och den utgör en första släckinsats. Dessvärre är denna släckare inte fylld, varför släckningen misslyckas. Hon hämtar omedelbart en annan släckare från butiksdelen och lyckas med hjälp av denna slå ner branden. Under släckningen erhåller hon en lättare brännskada på ena handen.

När räddningstjänsten anlände var branden släckt, spisfläkten demonterades för kontroll. Även inkanalen inspekterades, men ingen spridning av branden. Röken hade inte heller påverkat det automatiska brandlarmet i hotelldelen. Räddningsledaren, NN, ansåg att den alerta insatsen av den anställda hade räddat lokalen från en omfattande brandskada.

Det är ju naturligtvis inte tillfredsställande med en oladdad brandsläckare i restaurangköket, det tyder på att det har förekommit tidigare brandtillbud. Detta är kanske något som bör uppmärksammas vid brandsynetillfället, det är inte första gången jag erfar att brandsläckare i restaurangkök inte är fulladdade.