

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Kent Gabrielsson, den xx-xx-xx kl.00.30

HÄNDELSEN

Den xx-xx-xx kl. 00.16, inkom larm till X-stad Brandkår om en brand i pappersbalar hos återvinningsföretaget X. Stationerna A, B, C samt tankbil och vakthavande brandingenjör från station D, larmades till platsen. Även tankbil från Z-stad larmades. Vid brandkårens framkomst kunde konstateras att det var kraftig brand i pappersbalar som staplats på varandra, 4 st i höjd.

UNDERSÖKNING

Tomten var på den sida där branden fått fäste, omgärdad av ett ca två meter högt trästaket, medan det i tomtgräns mot annan byggnad fanns ett ca tre meter högt nätmaskigt staket, där man kunde ta sig in på tomten. Branden får betraktas som anlagd. Det fanns ca 250 pappersbalar som mer eller mindre var inblandade i branden. Merparten av dessa var placerade i mindre kvarter utomhus. En mindre mängd balar var placerade under ett skärmtak. Skärmtaket var sprinklat och en sprinkler hade löst ut på grund av värmen från branden. Denna sprinkler gjorde att branden inte spred sig under skärmtaket och dämpade samtidigt branden i de balar som låg närmast skärmtaket.

Delar av trästaketet revs ner och balarna fraktades ut på gatan utanför för att där släckas.

SLUTSATSER

Efter den stora branden i återvinningsgummi på återvinningsföretaget Z, gick X-stad brandkår ut till samtliga företagare inom återvinningsbranschen och informerade om hur man bäst lagrar återvinningsmaterial samt lastpallar för att minsta möjliga skada skall uppstå i händelse av brand. I det här fallet hade ledningen för företaget tagit åt sig denna information och delat upp lagringen i olika kvarter. Detta i sin tur gjorde att brandskadan blev förhållandevis liten, mot vad den kunde blivit om man hållit sig till tidigare lagringsförhållande.