

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Jörgen Nygren räddningstjänsten och NN, Tekniska roteln.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 01.46 om en brand i X-skolan. Utryckningsstyrkan bestod av 16 man från två stationer. Vid framkomsten konstaterades brand i fasaden runt entrén samt under farstukvisten. Rökdykare skickades in i byggnaden för att kontrollera om branden spridit sig in samt för att ventiler ut rök. Samtidigt rev man fasaden runt entrén och släckte det som brann där. Golvet på farstukvisten fick man också bryta upp för att släcka virket som brann men även brand i frigolitskivor som stod mot sockeln.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden var anlagd. Branden hade startat på grund av att någon hade hållt ut brandfarlig vätska på marken, rullstolsrampen samt golvet på farstukvisten och därefter antänt vätskan. Branden har sedan tagit sig i golvvirket på farstukvisten samt frigolitskivor som var placerade mot sockel under farstukvisten. Under farstukvisten kom matningen för el samt brandlarmskablar fram ur marken och gick in i sockeln på byggnaden, kablarna var dragna i någon form av plastslang. Branden skadade i ett tidigt skede brandlarmskablarna och detta innebar att man fick ett fellarm till SOS. Larmcentralen larmade då en ronderande väktare (enl. instruktion) som begav sig till platsen. Vid dennes framkomst konstaterades det att det brann på utsidan av byggnaden. Väktaren larmade räddningstjänsten som snabbt var på plats och kunde förhindra att branden fick fäste i fasaden.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning utvändigt samt in i byggnaden. Risk för spridning till intilliggande byggnader förelåg inte.

SLUTSATSER

Branden är anlagd. Polisen tog prover som skulle skickas till SKL för analys.