

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roland Sanden, räddningstjänsten.

UPPLYSNING OM BRANDEN

xxxx-xx-xx kl. 13:46 inkom larm om brand i lägenhet. Z-stads brandstation larmas ut till adressen. Angrepp påbörjas med att lägenhetsdörren brytes upp, släckinsats påbörjas.

BYGGNADEN

Bostadsfastighet i tre våningar. Byggår 1952. Bjälklag i betong. Väggar i tegel och betong. Lägenhetsdörr i brandteknisk klass EI 15. Lägenheten består av två rum och kök, belägen på två trappor.

BRANDFÖRLOPP

Branden har startat i en soffa som stod i vardagsrummet och trolig orsak är anlagd brand. Branden har varit kraftig och intensiv och speciellt i soffan och närmaste omgivningen. I övrigt är lägenheten mest rökskadad och att värmealstringen varit kortvarig, och troligt ett snabbt brandförlopp. En omkommen kvinna var liggande i soffan med kraftiga förkolningsskador. Branden har spridit sig via värmeskadade fönster och balkongdörrfönster till fasaden och ovanliggande balkong.

SLUTSATS

I avvaktan på rapport från SKL kan det ej uteslutas att brandfarlig vätska kan ha varit inblandad i det hastiga och intensiva brandförloppet. Enligt uppgift var kvinnan psykiskt instabil, som kan ha påverkat händelsen.

- Brandvarnare fanns i lägenheten men var ur funktion (batteri saknades).
- En snabb insats och att brandstationen ligger på ett köravstånd på ca två min har gjort att branden ej spred sig in i andra lägenheter.
- Rökspridning har förekommit till andra lägenheter, som tillfälligt utrymdes.
- Tidig fotodokumentation, direkt efter släckinsats avslutning visade sig vara till hjälp för polisens tekniska undersökning.
- Om brott kan föreligga är det mycket viktigt så lite som möjligt rörs eller flyttas på brandplatsen.