

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

En granne larmade räddningstjänsten då man såg rökutveckling från villan. Villan var mycket nära en övertändning vid räddningstjänstens framkomst 4 minuter efter larmtid kl. 07.01.

### Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare gick in vid altandörr till kök efter att krossat dess ruta. Stark värme samt kraftig rökutveckling ganska omedelbart innanför dörren. Den omkomna mannen påträffades på tröskel mellan sovrums och hall. Sannolikt kom mannen från sovrummet och försökte att sätta sig i säkerhet. Rökdykare tog ut mannen.

### Brandförlopp

Branden som startat i vardagsrum spred sig till hela villan. Nollplanet har legat på ca. 1 meters höjd över golvet utanför vardagsrummet i den korridor som leder till övriga rum. Brandförloppet har inledningsvis sannolikt varit relativt långsamt. Det kan vara troligt att mannen varit uppe under efternatten och tömt aska i plashinken.

### Skadeomfattning

Stora brandskador i 2/3 av villan. Initialbrandrum vardagsrum totalskada. Sotskador i de rumsom var tillstängda.

### Spridningsrisker

Risk för övertändning av hela villan förelåg med risk för fortsatt spridning till garage 3 meter ifrån som var sammanbyggt med granngarage.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Villa 6 rum och kök i ett plan på 240 kvm. byggd i vinkel. Trästomme med byggboard på väggar och träpanel i tak. Oinredd vind med uppgång från lucka i hall.

### Primärbrand

Branden har startat i vardagsrum som ligger i vinkeldelen av villan. Sovrum som den omkomna vistades i låg i anslutning till hallen intill primärbrandrummet (se skiss). Branden har startat i en papperskorg stående på golvet. Denna primärbrand har spridit sig till lös inredning i vardagsrummet och vidare ut i hallkorridor i huset. Mycket stora brandskador i primärbrandrummet.

### Brandorsak

Mannen var van att tömma sin askkopp i en papperskorg av plast. Detta var orsaken till brandstarten. På altan hittades vid brandplatsundersökningen en annan papperskorg av plast med utbränd botten som sannolikt varit med om ett tillbud tidigare.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Kommunens hemtjänstpersonal hade talat om för mannen risken med att tömma aska i en papperskorg varför dom ställt fram en kanna vatten som mannen skulle använda för att blöta upp askan med. Man borde hittat en annan lösning på problemet med ex. brandsäker askkopp. Villan saknade brandvarnare vilken skulle kunnat rädda liv. Kontakt har tagits med ansvariga inom hemtjänsten för att råda dom hur de skall agera i framtiden. Vid osäkerhet skall dom kontakta räddningstjänsten för rådgivning.