

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Dödsbrand i lägenhet.

OBJEKTET

2- vånings flerfamiljshus med 8 lägenheter.

HÄNDELSEN

Grannarna hade hört bråk från lägenheten och larmat polisen. Se vidare insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Hänvisar till den polistekniska undersökningen.

SAMMANFATTNING

Omedelbart efter händelsen så fanns misstanke om att mannen bragts om livet av någon okänd gärningsman. Det såg nämligen ut som om mannen var misshandlad eftersom han hade skador på hakan och det såg ut som om blod rann ut ur öronen på honom. Rättsläkaren kallade efter obduktionen detta för transportskador efter rökdykarnas lite omilda behandling av kroppen vid förflyttningen från lägenheten till ambulansen. (Blodet vid öronen hade runnit från ett skrubbsår på hakan). Låsvredet som saknades på insidan av dörren var inte fastskruvat, utan det hade bara varit instucket i motsvarande hål i låskistan. Detta innebär att om man stänger dörren lite hårdare än normalt så ramlar låsvredet ner på golvet, sätter man då inte genast dit låsvredet, så kan det, om det blir panik vara mycket svårt att få till en snabb utrymning. Det är troligen det som har hänt i det här fallet. Om brandvarnare funnits hade grannarna troligen larmat brandförsvaret före polisen i stället för tvärtom vi hade då vunnit några minuter i insatstid. Den kanske kunde varit livräddande. En annan lycklig omständighet är att vår bibrandstation ligger endast någon kilometer från byggnaden. Om inte insatsen kommit till stånd så pass tidigt som den ändå gjorde hade det varit mycket stor risk för brandspridning till vinden, och därefter hela fastigheten.