

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet, där en person omkom.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

XXX, Z-stads Polismästardistrikt. Här sammanställt av Kjell Wahling, Z-stads brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

xx-xx-xx kl. 18.15 inkom larm om röklukt i fastigheten. Vid brandförsvarets ankomst påträffades en lägenhet som tidigare brunnit, nu med röklukt som följd. Branden hade slocknat.

BYGGNADSTEKNIK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en byggnad i sex våningar. Dörr mot trapphuset bedöms vara av brandteknisk klass B30 och tät.

BRANDFÖRLOPPET

Brand hade uppstått i sängen med ett långsamt pyrande brandförlopp som följd. Exakt starttid för branden är svårt att fastställa. Det kan ha varit flera dagar tidigare. Ingen granne har då reagerat och larmat brandförsvaret. Brand hade uppstått i sängen. Lägenhetsdörren var så tät att ingen rök trängde ut i trappan, utan branden har senare självslocknat. Efter att en bekant till mannen saknat honom öppnades lägenheten och den omkomna personen upptäcktes. Han hade då varit död en tid.

UNDERSÖKNINGEN

Någon undersökning från brandförsvarets sida har inte gjorts på plats, då det först långt senare blev känt för oss att personen avlidit på grund av brand. I polisens undersökning framgår att branden i sängen varit av liten omfattning, långsamt pyrande glödbbrand och att den självslocknat. Kraftig sotbeläggning i hela lägenheten. Mannen har tagit sig ur sängen och försökt ta sig ut ur lägenheten men inte orkat längre än till hallen där han blivit liggande.

SLUTSATS

Lägenhetsbranden startade med all säkerhet i sängen i samband med sängrökning. En fungerande brandvarnare har med största säkerhet gett ett tidigare larm och räddat livet på personen, och minskat skadorna på fastigheten. En kraftig och tät lägenhetsdörr har här skyddat grannarna från att skadas. Ytterligare en brand som tydligt visar vikten av en fungerande brandvarnare, speciellt för äldre eller handikappade personer.