

## **HÄNDELSEN**

Vid räddningstjänstens framkomst brann det i personen och rullstolen. Kraftig rökutveckling i korridor på våning 1 och 2. Släckförsök hade gjorts av vårdpersonal men misslyckades på grund av kraftig rök som fick dem att retirera. Branden släcktes av rökdykargrupp. Snabbare larm med lägenhetsnummer och larmtyp "bör krävas" till personalens "sökare". Personen satt i sin rullstol och rökte. Automatiska brandlarmet utlöstes. När vårdpersonalen kom fram till lägenheten brann det i kläder och rullstol, personen ropade på hjälp. Personalen försökte släcka med filt och inomhus brandpost men tvingades retirera på grund av rök.

## **FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER**

Att använda svårantändligt material i kläder och rullstol. Men detta hade ej hjälpt i detta fall då personen hade förmåga att "stoppa" på sig papper. Snabbare larm till vårdpersonalen. Brandlarm med lägenhetsnummer bör komma upp direkt på personalens personmottagare.