

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i flerbostadshus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Jörgen Nygren, räddningstjänsten, och NN från Tekniska roteln .

## **HÄNDELSEN**

Räddningstjänsten larmades kl. 18.53 om en brand på X-gatan. Utryckningsstyrkan bestod av 19 man från två stationer. Räddningsledare för insatsen var NN. När räddningstjänsten kom fram till fastigheten påträffade man 2 st manliga personer utanför den lägenhet som brann. Personerna kunde inte ge klara uppgifter på om det fanns någon kvar i lägenheten. Rökdykare gick in i lägenheten som då var helt rökfylld. Branden kunde man lokalisera till en säng i vardagsrummet som man släckte. Därefter lämpades sängen och en soffa ut genom fönstret. Lägenheten kontrollerades ifall någon skulle ha funnits kvar. De två manliga personerna som påträffades i trapphuset sändes med ambulans till sjukhuset för observation.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen påbörjades utomhus där sängen och soffan från lägenheten låg. Tyget på resår madrassen var bortbränt och trästommen var kraftigt brandskadat på den sida som hade stått mot väggen. I lägenheten kan man se att branden har varit där sängen har stått och brandskador finns på tapeter och i taket.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till vindsvåning. Om fönstret i lägenheten hade brustit av värmen i branden hade lågorna letat sig upp på vinden. Faktisk rökspridning i hela lägenheten samt även ut i trapphuset.

## **SLUTSATSER**

Branden har sannolikt uppkommit på grund av sängrökning. Brandvarnare saknades i lägenheten, så man kan säga att de två personerna som befann sig sovande i lägenheten hade tur.