

# UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Utredare: Länskriminalpolisen

## Anledning till undersökningen

Brand i lägenhet med dödsfall, X-vägen, X-stad. Den xx-xx-xx vid 13.15-tiden.

## Objekt

Enrumslägenhet i flerfamiljshus, lägenheten belägen på plan ett en halvtrappa upp. Boende och omkommen i lägenheten: NN.

## Utgångsläge

Lägenheten avspärrad och bevakad. Räddningstjänsten kvar på plats. Den döda kroppen finns kvar så som den anträffades.

## Undersökning

Brandhärden finns i det kombinerade sov- och vardagsrummet. Rummet är rikligt möblerat. Vid norra hörnet finns en dubbelsäng och vilken är hårt bränd. Brandspridning har skett från sängen i norra och östra väggen. Föremål runt sängen är brända och värmeskadade. Mest bränt i sängen är den del utåt rummet. Ca 70 cm sydväst om sängen på en stol sitter en död man, benen är korslagda, huvudet hänger ned mot vänstra axeln, högra armen är böjd och vilar på högra låret, vänstra armen/handen hänger rakt ned till vänster. Vid fötterna på golvet ligger någon sorts tröja intill och på fötterna. Byxbenen är sönderbrända nedifrån och icke fullt upp till knäna. Vänstra foten är delvis bränd. Värmeskador på kroppen mot sängen. Inga skador av yttre våld kan kännas eller syns på kroppen. Bredvid mannen på ett bord finns ett större askfat helt fyllt med aska och fimpar. I brandresterna i sängen anträffas cigarettfimpar och vilket finns lite varstans på golven. Inga el-fel har kunnat iakttagas på de elkomponenter som finns runt sängen inklusive el-uttag, sladdar och grenkopplingar. Vardagsrummet/sovrummet får anses förstört av eld och värme.

## Slutsats

Brandhård i sängen med spridning bl.a. till en tröja på golvet vid mannens fötter, kan ha legat sängkläder fram dit. Det stora, antalet fimpar tyder på att mannen kedjerökt. Brandorsak kan vara ovarsamhet med cigarettglöd i sängen. Mannen har sovit vid brandens uppkomst eller varit omtöcknad av alkohol (2,9 promille i blod enligt analys). Brott kan ej påvisas.