

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand med personskada.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är ett flerbostadshus i fyra våningar inkl markplan. Det är brandtekniskt sammanbyggt med ytterligare byggnader till en längd av >150 meter. Byggnaden är uppförd på 70-talet.

Brandcellsindelningen förefaller intakt. Brandrummet är en enrumslägenhet med litet kök och badrum samt hall. Beräknad yta c:a 35 m². Inredningen består av normala vardagsrumsmöbler samt en 80 cm säng och sängbord.

HÄNDELSEN

Larm om rök från fönster. På plats sex minuter efter larm och efter att lgh-dörren forcerats konstateras brand i en soffa samt att en person finns sovande i lägenhetens säng. Personen evakueras och branden släcks utan problem.

UNDERSÖKNING

Konstateras att branden startat i en soffas ena ände. Den ände som ligger närmast den säng där en person påträffats sovande.

Brandbilden är klar. Branden har startat i soffans underkant och spridit sig uppåt. Exakt vad som orsakat brandstarten är oklart men en fimp ligger i släckvattnet på golvet nära startplatsen. Om någon ytterligare brännbart funnits i startområdet går inte att se p g a sammanblandning av sotpartiklar vid släckinsatsen.

SPRIDNINGSRISK

Då ett av lgh fönster varit öppet vid brandstarten var spridningsrisken uppenbar. Dels till brandcellen i övrigt och dels till ovanför liggande byggnadsdelar via fönster.

SLUTSATSER

Branden kan vara anlagd men är troligen ett resultat av ouppmärksamhet orsakad av ett visst mått av alkoholförtäring. En fimp har hamnat där den inte bör ha varit och branden var ett faktum. Uppmärksamma grannar räddade situationen för den drabbade.

ERFARENHETER

En fungerande brandvarnare hade förmodligen gjort susen i detta fall.

FÖRSLAG

Fastighetsägaren bör snabba på uppmonteringen av brandvarnare och kanske prioritera "riskobjekt" i lägenhetsbeståndet.

ÅTGÄRDER

Utredningen delges SRV samt fastighetsägaren.