

## **OBJEKTET**

Two vånings industribyggnad. I den brandskadade lokalen var ett pitabrödsbageri inrymt.

## **HÄNDELSEN**

Inbrottslarm kom till vaktbolaget i två omgångar enligt ägaren till bageriet. Vid det första larmet kontrollerade vaktbolaget utvändigt men fann inget onormalt. Vid det andra larmet upptäckte vaktbolaget branden och gjorde släckförsök med två vattensläckare samt 15 hinkar vatten. Dörren en talskjutport var bristfälligt låst. Branden var i tomma mjölsäckar och plastkärl av polyeten där avfall kastades. I taket fanns ett transportband för bröd, denna värmeskadades kraftigt. Elinstallationer i taket brandskadades. Lokalen sot och rökskadades kraftigt. Vid en dörrgenomföring hittades halsen från en flaska där en tygrasa fanns kvar denna omhändertogs av polisen som kom tillbaka till platsen efter att denna hade hittats. Sotskadorna vid fyndplatsen tyder på att det har varit brännbar vätska som har brunnit.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Utfördes vid 5 tiden på morgonen samma dag som branden inträffade

## **BRANDORSAK**

Branden är med största sannolikhet anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk till övriga lokaler i byggnaden förelåg.