

HÄNDELSEN

När den första insatsstyrkan anlände, klockan 20.32, var branden koncentrerad till den stora enplans plåtbyggnadens mittensektion. Här gick också gränsen mellan själva industrilokalen och garaget. Via ett flertal skyltar på den brinnanden byggnaden varnades man för invändiga gasflaskor. I industridelen, där man tillverkade neonskyltar, fanns både gasol- och syrgasflaskor, samt även dieselfat. Det blev därför aldrig tal om någon rökdykarinsats i byggnaden, man koncentrerade sig på att säkra intilliggande lokaler. Ganska snart gav sig ett par av gasolflaskorna sig tillkänna, ljudliga knallar och formidabla eldsvampar slog upp från det brinnande objektet. Hela industribyggnaden, uppförd i plåtkonstruktion, mätte omkring 10x75 meter. Cirka hälften av byggnaden användes som garage, medan tillverkningen utfördes i den återstående delen. Under släckningsarbetet fick man också uppgifter om att det skulle finnas ca 500 gram kvicksilver i tillverkningsdelen. En representant från Miljö & Hälsa anlände av den anledningen till platsen vid 21.30-tiden. Prover skulle tas på det släckvatten som rann ner mot ån. Vid 22-tiden bedömdes branden vara under kontroll och vidare insats gick mer över till bevakning och en fortsatt vattenbegjutning av brandresterna.

BRANDORSAKEN

Polisen har förhört flera av dem som arbetade i den aktuella lokalen, ingen kan dock ge någon rimlig förklaring till branden. En uppgift som cirkulerade var att någon, strax innan lokalen lämnades vid 17-tiden, skulle ha kört med en vinkelslip i verkstadsdelen. Om denna uppgift är relevant har inte gått att fastställa, de förhörda personerna känns dock inte vid detta. Att över huvud taget kunna fastställa, eller ens närma sig, en brandorsak/brandstiftare ibland de värmesvängda plåtarna, och övrigt sönderbränt material, torde inte ligga inom möjligheternas ram. Ingenting i dagsläget talar dock för att branden skulle ha varit anlagd, även om man, som Putte Kock på sin tid, måste gardera med ett kryss..... Plåt, plåt och åter förvriden plåt. I övrigt utgör inte området någon vacker syn, rent miljömässigt. Gamla avdankade lastmaskiner, bilvrak, skrot och annat avfall kantade brandområdet. Man kan ju undra vad representanterna från miljö och hälsa tyckte om det hela. När man läser om utplacerade sopspioner, vilka kontrollerar medelsvenssons sophertering vid våra miljöstationer, får man onekligen en känsla av att "Det silas mygg och sväljs kameler".....