

Sophuset, eller miljöstationen som den stundtals kallas, var helt övertänd när brandförsvaret anlände klockan 01.04. Den låg cirka två meter från bostadshuset. En hyresgäst i grannfastigheten hade en kvart före branden observerat några personer vilka uppehöll sig vid sophuset. Han såg också att dessa mycket hastigt lämnade platsen, det rörde sig om yngre personer. Ovanstående iakttagelser tyder på att branden var anlagd, även om marken kring sophuset var bemängd med cigarrettfimpar så tror jag inte på "fimpteorien". Noterbart är ju att vittnet inte såg någon som helst rökutveckling vid sophuset, vilket väl inte heller de yngre personerna på platsen noterade... Branden i sophuset hotade starkt det intilliggande bostadshuset, flera fönster värmspräcktes, bl a till en lägenhet rakt ovanför sophuset, här var en brandspridning ytterligt nära. Sophusets placering så nära bostadshuset är knappast rekommenderbart, förmodligen inte bara ur brandsynpunkt... Sophuset innehöll en hel del brännbart (ja vad annars?) så några större svårigheter att sätta fyr på det hela förelåg knappast. Enligt insatsrapporten var bostadshusets fasad så upphettad av strålningsvärmen att hela väggen snabbt behövde vattenbegjutas. I samma rapport anger också räddningsledaren att fara för brandspridning till bostadshuset har förelegat. Vid min brandplatsundersökning kunde jag notera att granngårdens sophus hade en, ur brandskyddssynpunkt, klart bättre placering. Även om soporna här var "en smula" utbredda, vilket kan inbjuda presumtiva brandanläggare...