

Larmet inkom från polisen, och när brandförsvaret anlände, klockan 18.05, konstaterade man att branden var koncentrerad till hotellets tak. Det brann i skorstenen från hotellets bastuavdelning, där eldning i den öppna spisen hade orsakat en soteld i skorstensröret.

Bastuavdelningen ligger på hotellets fjärde våning, den öppna spisen, som finns i rekreationsrummet intill bastun, eldas med ved och sköts av hotellgäster som besöker anläggningen. Sotelden släcks snabbt utav, och den öppna spisen töms på brännbart material.

Skorstensstocken löper genom en kanal, och passerar därvid två av gästrummen. Hela kanalen kontrolleras och någon rök har inte trängt in i de aktuella rummen. Någon större skada åsamkades inte hotellet i övrigt. Någon evakuering av hotellgästerna var aldrig aktuellt. Enligt uppgift hade skorstenen sotats för ett drygt år sedan, sotningsfristen för anläggningen är på tre år. Branden har varit koncentrerad till skorstenens övre del, här har också en del metalldelar smält av värmen. Sotarna skall nu kontrollera skorstensstocken för att se så inte isoleringen kring kanalen har värmeskadats. Tills vidare råder eldningsförbud. En redogörelse över sotarnas kontroll kommer att tillställas räddningstjänsten.

