

Räddningstjänsten larmades av en hyresgäst som upptäckte att det trängde ut rök från tvättstugan. När styrkan anlände, klockan 02.04, konstaterade rökdykarna att det brann på minst två ställen i tvättstugan. Fönstret mot entrésidan krossades för att ventileras ut brandgaserna, vilka annars hotade att tränga ut i trapphuset. Övertrycksventilering startades redan vid rökdykarnas inträngning. Den största brandhärden var koncentrerad till tvättstugans mangelrum, där ett bänkskåp antänts. Den kraftiga rökutvecklingen sotade ner hela utrymmet och de kaklade väggarna var täckta av ett sotlager. En mindre brandhård påträffades i ett utrymme längst in i tvättstugan. Om sanering sätts in kommer sannolikt vitvarorna i tvättstugan att vara fullt användbara även efter branden. Att branden är anlagd råder inga som helst tvivel om, jag kunde registrera två av varandra oberoende brandhärder. I sin insatsrapport anger räddningsledaren att fara för brand- och rökgasspridning till annan brandcell har förelegat. Samt att detta har inneburit fara för människors liv och hälsa.