

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i spotlight i varuhus.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Lars Sandman, brandinspektör.

OBJEKTET

Halogenspotlight monterade i tak i ett varuhuset. Armaturen är monterad i en skena i taket och som är strömförande.

HÄNDELSEN

En mindre brand uppstod i armaturen som varuhusets personal själva släckte. Brandförsvaret larmades till platsen men behövde inte vidtaga några åtgärder.

UNDERSÖKNING

Armaturen är inlämnad till Polismyndigheten som skickat den till SKL för undersökning.

SLUTSATSER

En liknade händelse skedde för cirka ett år sedan i en bokhandel. Kontakt togs med försäljaren av armaturer som i sin tur kontaktade leverantören. Leverantören meddelade att de har kompletterat de nya armaturerna med en säkring i armaturen som skall förhindra denna typ av fel. Varuhuset har beslutat att demontera övriga armaturer.