

HÄNDELSEN

Brand i pannrum på kraft-/reningsverk, den xxxx-xx-xx, kl.23.40. När räddningstjänsten anlände fick man uppgift om att det brann i en panna som var under renovering och översyn. Inga personer fanns kvar i utrymmet. Rökdykarna kunde efter en stund lokalisera branden till ställningsvirket inne i pannan. Den flera våningar höga pannan var helt rökfylld vid insatsens början. Klockan 00.46 rapporterades att släckningen hade avsedd effekt och nio minuter senare avslutades räddningsinsatsen. Räddningsinsatsen fördröjdes en aning på att vattenförsörjningen fick ske via slangdragning, det saknades brandpost i form av en stigarledning. Detta är en viktig fråga och kommer ganska omgående att förbättras, en stigarledning är redan inplanerad.

BRANDORSAKEN

Flera entreprenörer var involverade i pannans renovering, man arbetade i flera våningsplan i pannutrymmet. På en av byggnadsställningarnas träplankor hade en 500 Watts lampa lämnats tänd, denna hade hamnat liggande på plankan, vilken så småningom antändes. Brandskadorna blev av mindre karaktär, men branden väckte en hel del frågor hos de ansvariga. Här måste, konstaterade man, rutinerna ses över, kontrollrunda efter arbetets slut måste bli ett uppdrag för utsedd och ansvarig personal. I samband med branden upptäcktes också att ett skärbränningsaggregat lämnats kvar vid en av instigningsluckorna. Gasflaskor måste naturligtvis forslas till en speciell uppsamlingsplats när arbetspasset är slut. Detta var också en åtgärd som, redan dagen efter branden, skulle tillses och en lämplig uppställningsplats iordningställas.