

Vid brandförsvarets ankomst, klockan 19.02, hade några anställda på skolan hörsammat automatlarmet och släckt branden i en sopsäck vid en dörr med hjälp av handbrandsläckare. Både brandutrymmet och den innanföriggande korridoren, samt även korridoren på plan två, var dock rökfyllda. Det är inte första gången som skolan drabbas av anlagda bränder. Även denna gång fungerade det automatiska brandlarmet, vilket helt klart bidrog till de "behandlingsbara" skadorna. Inte minst skolans egna anställda, som så snabbt ingrep vid larmet, har vi att tacka för detta, en patenterad "Happy-Fire"! Hantverkare var snabbt på plats för att åtgärda brandskadan på golv, vägg och dörrkarm. På andra sidan dörren löper den korridor vilken rökfylldes vid branden. Hela skolkorridoren utanför brandrummet rök fylldes, så också motsvarande korridor våningen ovanför rökdetektorn som larmade satt i korridortaket i direkt anslutning till dörröppningen. Man instämmer definitivt i hur räddningsledaren kommenterar sopsäckens placering: Sopsäckarnas placering i korridor hör kontrolleras av förebyggande, även skolans personal bör informeras om det olämpliga att ställa dessa säckar här!