

Åter en anlagd brand på X-skolan, X-vägen, den xx-xx-xx kl.20.42. Branden anlades i skolsalens fönstergardin, efter det att förövarna hade krossat ett fönster. Händelsen är i stort sett en kopia av det som inträffade den yy-yy-yy, även då krossades ett fönster och en gardin sattes i brand. Automatiska brandlarmet inkom klockan 20.42, sju minuter tidigare inkom ett inbrottslarm till vaktbolaget. När räddningsstyrkan anlände, klockan 20.50, återstod endast en glödhög av gardinen och den släcktes med en spann vatten. Gärningsmännen hade också varit inne i skollokalen där bland annat en OH-apparat välts omkull.

Detta var den tredje branden som drabbade X-skolan, som sagt den yy-yy-yy med fönsterkross och gardinbrand, samt den zz-zz-zz då en gummimatta i X-lokalen antändes, båda dessa under 2002. Vid samtliga dessa bränder har det automatiska brandlarmet registrerat bränderna. Skadorna har också vid samtliga fall blivit förhållandevis lindriga, men hela tiden finns risken för en betydligt mer omfattande brand. Här måste nog det befintliga brand- och inbrottslarmet kombineras med förstärkta fönsterglas och en viss riktad vaktrunda kring skolbyggnaderna. För övrigt är "området" kring X-skolan rätt så oroligt, flera bränder i både bilar, containers och fastigheter har inträffat under de senaste åren. Frågan är bara om det i flera av fallen rör sig om samma gärningsmän. Förebyggande avdelningens personal har besökt den aktuella skolan, och följer även upp alla bränder som inträffar i omgivningarna.