

När räddningsstyrkan anlände, klockan 02.23, hade branden spridit sig och fått fäste i skärmtaket och det intilliggande soputrymmet. Genom en ventilationsöppning, som satt rakt ovanför brandhärden, spred sig heta brandgaser genom fastigheten, bl a till en frisersalong på byggnadens motsatta sida. Klar risk fanns också för en brandspridning till ovanliggande lägenheter, samt till en intilliggande balkong. Mest rökskadad blev dock den intilliggande matbutiken, där ett tunt sotlager hade lagt sig över varorna. En restvärdesräddning insattes omedelbart efter det att branden bekämpats, klockan 02.49. Skärmtaket är kraftigt brandskadat, vilket tyder på att mängden påtânt material varit rätt så omfattande. Om branden spridit sig in i soprummet hade konsekvenserna blivit betydligt allvarigare, här fanns det gott om brännbart bl a fler bildäck! Vid min brandplatsundersökning talade jag med både butiksinnehavaren och försäkringsbolagets representant, båda var då rörande överens om att plastbackar och annat brännbart från butiken inte skulle förvaras under skärmtaket. Dessutom lovade butikens ägare att bildäcken inte fortsättningsvis skulle förvaras i soprummet. Risk för brandspridning till ovanliggande lägenheter, samt till den intilliggande balkongen. Även utrymmet för ventilationskanalen, fläktrummet, förvarades det klart olämpligt material. Städa!

