

Brand i container på industriområde, den xx-xx-xx, kl.22.32.

Containern, vilken var fullt övertänd när räddningspersonalen anlände klockan 22.39, stod placerad intill en industrilokal och fönstret omedelbart bakom hade värmeckelerat. Samtidigt som containern släcktes kylde väggen omedelbart intill den samma. En brandspridning via det värmespräckta fönstret var ytterligt nära. Containerns placering var en utmaning för en brandanläggare, totalt fri från insyn från bostadshusen intill industrianläggningen. Räddningsledaren uppmanade, via larmcentralen, fastighetsägarens representant att ombesörja en omedelbar flyttning av containern, detsamma gällde ett par sopkärl av plast som stod direkt intill ett annat fönster. Dessvärre kunde man konstatera att de utsatta kärnen stod kvar påföljande dags eftermiddag. Hur var det nu den vise kinesen Konfutse uttryckte det; en vis man lär av andras misstag, medan en dåre lär av sina egna...! Därskapen är ju erfarenhetsmässigt väl utspridd... Hittills i år har 142 containers brunnit i regionen, så gott som samtliga är anlagda, varför dess placering kan vara ytterst ödesdiger. I detta fall handlade det bara om minuter innan branden hade letat sig in i lokalen, och då hade resultatet mycket väl ha blivit en miljanskada. När jag ändå var på plats tittade jag mig omkring på området, och bara några meter ifrån containern stod en annan "inbjudan". "Inbjudan" bestod av tre "välplacerade" plastbehållare tätt intill ett par stora fönster. Och räckte inte detta bränsle till så fanns det mer att hämta på lastkajen. Det är ingen tvekan om att tillfället gör tjuven...