

Anlagd brand i skola, den xx-xx-xx, kl.03.34. Polisens tekniker undersöker brandplatsen. Allt talar för att brännbar vätska hållts in genom brevinkastet och sedan antänts. I brandrummet sitter en värmedetektor vilken inte påverkades av branden, det gjorde däremot inbrottslarmet. Enligt vaktmästaren är skadegörelsen på skolan omfattande. "Det mesta av min tid går åt för reparationer av bland annat skadade dörrar och krossade fönster", säger vaktmästaren. Illavarslande, ty i skadegörelsens följe kommer så gott som alltid de anlagda bränderna. Att bedriva ett förebyggande arbete under sådana premisser är inte det lättaste, om ens möjligt. Vissa saker kan dock göras för att försvåra vandalernas framfart. Brevinkast i ytterdörrar måste sättas igen, fönsterrutor förstärkas och göras svårkrossbara, ytterbelysningen runt skolbyggnaden stärkas. Till dessa åtgärder måste dessutom någon form av renderande vakter sättas in, en närvaro som kan vara avskräckande för gärningsmännen.