

Brand i lagerlokal, den xx-xx-xx, kl.01.40. Brandobjekt: fd boningshus, numera lagerlokal. Anmärkningsvärt: Intill den helt övertända byggnaden stod en tankvagn märkt "gasbolaget X". Risken var överhängande att denna skulle överhettas och ev. rämna av brandpåkänningen. Dessbättre visade det sig att den endast innehöll vatten. Att märkningen fortfarande annonserar om en ytterst brandfarlig produkt är direkt olämpligt.

När räddningsledaren från räddningspersonal anländer är som sagt fastigheten övertänd. Förutom "tankbelädet" låg det en ladugårdsbyggnad cirka 15 meter från brandobjektet. I ladan var loftet fyllt med hö, och i stallet stod 7 hästar vilka evakuerades ut av ägaren. Kring den övertända byggnaden stod fullt med ensilage i plastbuntar. Hade någon av dessa orsakat en självantändning, undrade någon. Nej, ensilaget hade inget med brandorsaken att skaffa. Dessa låg som sagt utanför fastigheten, och de som totalbränts har gjort det på grund av strålningsvärmen. Släckvattnet fick ordnas med hjälp av tre tankbilar, vilka körde i skytteltrafik. Det blev ett drygt arbete ty minst 20 plastbalar med ensilage hotades. Under hela släckinsatsen, ja även nästkommande dag, låg dyngstanken som tjock smog över platsen. Snudd på andningsskydd under hela eftersläckningsinsatsen.

Brandorsak: Har inte kunnat fastställas. Det kan mycket väl vara så att någon "övernattare" har vållat branden genom oaktsamhet, men även en anlagd brand kan vara möjlig. Enligt brandpersonalen syntes det vissa spår som kunde tolkas vara efter en "boende" i den obebodda lagerlokalen. Enligt uppgift skulle elströmmen fortfarande vara inkopplad till huset, så där har vi ytterligare en s.k. "räddningsplanka" vad gäller brandorsakssnacket...