

## **OBJEKTET**

Fastigheten är enplans kiosk/närbutik. Inga andra fastigheter finns i omedelbar närhet. Närbutiken har ett brand- och inbrottslarm installerat, larmet är draget enbart till innehavaren som bor i närheten.

## **HÄNDELSEN**

Innehavaren får strax efter tre larm från sin närbutik, han beger sig omedelbart dit och upptäcker att det brinner på lastkajen. Räddningstjänsten får kl 03.25 larmet och station A åker med 7 man. Station B larmas direkt vid framkomst och åker med 6 man. Vid framkomsten har branden gått upp på vinden och håltagning samt utvändig släckning inleds. Branden släcks och restvärdesarbetet inleds omedelbart för att minska vattenskadorna.

## **UNDERSÖKNING**

Det kan klart konstateras att branden startat utanför vid väggen in till lagret. Rester av lastpallar hittas och en flaska som innehållit brännbar vätska.

## **SLUTSATS**

Stadsdelen har under de senaste åren varit utsatt för ett flertal anlagda bränder och annan skadegörelse. Dock har denna närbutik varit förskonad från skadegörelse. Denna gång kan det konstateras att branden har anlagts genom att tända lastpallar som varit staplade mot fasaden.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningen till fastigheten var ett faktum dock förelåg ingen risk till angränsande bostäder.

## **ERFARENHETER**

Återigen har en brand anlagts i lastpallar på en lastbrygga, en brand som sedan letat sig upp till vinden via fasaden och orsakat en omfattande skada.

## **FÖRSLAG**

Informera om farligheten med att lagra brännbart material intill fasaden. I detta fall skulle en utvändig värmedetektorkabel kopplat till ett direktanslutet brandlarm kunnat korta larmtiden.