

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, brandförsvaret.

BRANDEN

Brandförsvaret fick in larm om rök i lägenhet. Vid brandförsvarets ankomst kom vit rök ut från vån 3. Vid insats så konstaterades gallergrindar innanför dörrar, vilket försenade insatsen något, men hade inte någon avgörande betydelse. På gården fanns en byggnadsställning där det satt en man och spolade vatten. Ganska snart framkom att heta arbeten förekommit på balkonger och att gasol använts. Branden begränsades till köksdörrens tröskel samt en liten bit in på köksgolvet.

BYGGNADEN

Byggnaden var en äldre byggnad, men hade gjutet bjälklag, tillika var ytterväggen i stenmaterial, vilket gjorde att brandspridningen blev mycket begränsad. Några öppna lågor fanns ej, endast glödbrand. I inledningskedet befarade vi trossbotten med kutterspånsfyllning och vassmattor på väggarna, dessbättre visade det sig att så ej var fallet.

UTREDNINGEN

Vid kontakt med ansvarig arbetsledare, konstaterades att de som utfört arbetet inte hade "heta arbeten"-kurs i Sverige. Man hade inlänad arbetskraft från Estland. Utrustningen var trasig uppe vid klockorna, brännarmunstycket var för kort, vilket gjorde att lågor träffade tjärpappen.

ERFARENHET

Ett grundkrav måste vara att de som utför arbetet skall ha kunskap om Svensk lagstiftning och heta arbeten-kurs i Sverige. Brandredskap fanns ej på plats utan slang fick hämtas på gården. Om polisen går vidare i ärendet eller ej vet vi inte idag. Det bör nämnas att branden uppmärksammades av att en granne hörde brandvarnaren i lägenheten som brann, det sparade säkert en del pengar.



Här användes gasol vid tjärpapp.



Trasig gasolmätare.