

Räddningstjänsten larmades till en hyresfastighet kl. 17:30 den xx-xx-xx. Den som larmade hade känt röklukt och upptäckt rökutveckling från en lägenhet på första våningen. Vid framkomsten visade det sig att mannen som bodde i lägenheten hade släckt branden själv, men det var oklart vad som hade brunnit. Inne på lägenhetens toalett fanns tydliga sotmärken på undersidan av handfatet, och på handikapptillbehören till toalettstolen. På golvet runt och i toaletten, samt i en hink intill fanns rester av bränt tyg. Inne på toaletten fanns dock inte tillräckligt med rester för att motsvara sotavsättningarna på handfatets undersida. Vid en närmare titt visade det sig att det fanns en djup brännskada genom madrassen på en säng, vilken i övrigt saknade sängkläder förutom kudde och överkast. Ett hoprullat lakan på golvet hade motsvarande brännmärke, varav man kunde sluta sig till att det rörde sig om en sängrökning. Det fanns dock fortfarande inte tillräckligt med brända föremål för att förklara märkena på handfatet. Det visade sig att det låg brända tygrester även under sopnedkastet i trapphuset. Efter att ha fått hjälp av fastighetsskötaren med att öppna soprummet hittades ett bränt täcke.

Det som antagligen hänt är att den boende somnat ifrån en cigarett i sin säng, vaknat upp och rivit med sig det rykande/brinnande täcket in på toaletten. Där har han lagt det på golvet under handfatet och släckt det. Under tiden har rök och tjära kondenserat på det kalla porslinet på handfatets undersida. Röken i övrigt har gått att vädra ut, och sedan har mannen sannolikt rullat ihop lakanet och kastat det brända täcket. Glödbranden i madrassen har antingen släckts av mannen eller självslocknat. Någon risk för brandspridning kan inte sägas ha funnits i detta fall eftersom mannen i praktiken har släckt branden själv. Däremot fanns det naturligtvis risk för mannens och hans mors hälsa, i form av röken från brinnande täcke och madrass.