

HÄNDELSEN

Vid första bils ankomst till brandplatsen slog lågor genom fönster och tak i fastighetens södra del. I en bil utanför huset satt en kvinna som bodde i huset. Kvinnan var inte vid medvetande och första insats blev därför en livsuppehållande insats med defibrilering. Kvinnans liv stod dock ej att rädda. Tydligt hade hon försökt att köra iväg för att larma, men fallit ihop. Därefter vidtog släckinsats med förstärkning av brandstyrka från X-stad.

UNDERSÖKNINGEN

Fastighetens södra del är mycket kraftigt brandskadad medan norra delen uppvisar mindre skador. På sydvästra väggen finns genombränningar i yttervägg. En innervägg som delat av rummet är helt bortbränd. Köket och ett sovrum uppvisar rök och värmeskador. Brandställen är med stor sannolikhet vid genombränningarna vid sydvästra väggen, då jag frilade det som fanns i anslutning till sagda genombränningar hittades resterna av en TV-apparat, denna brukade enligt uppgift kvinnan titta på under förmiddagarna. Husets källarvåning uppvisar små vattenskador. Min uppfattning är att branden startat i TV apparaten och därefter spridit sig till övriga fastigheten.

SPRIDNINGSRISKER

Överhängande risk för brand och rökspridning inom egna fastigheten. Risk för brandspridning till intilliggande uthus.