

Automatlarm den xx-xx-xx klockan 07.26: Brand i torktumlare på vårdavdelning på 7:e våningen. Torktummlaren stod ovanpå en tvättmaskin, en s k tvättpelare. Rökdetektorn satt i tvättrumstaket och reagerade omedelbart. Personalen uppfattade larmet men och kunde slå från strömmen. Någon synlig eld hann aldrig uppstå, inte heller några synliga rökskador. Maskinen hade tidigare krånglat och dataprogrammeringen hade därvid undersökts. Torktummlaren var av märke X (identifierat märke), ett mycket vanligt förekommande märke inom vårdsektorn. I korridoren syns inte ett spår efter något brandtillbud, således en föredömlig kombination av teknik och människa.

Automatlarm den yy-yy-yy klockan 05.21: Anlagd brand i kyrkdörren till vapenrummet. Någon, förmodligen osakral, illvillig person försökte tända kyrkan. Brandröken från branden registrerades snabbt av detektorn i vapenrummet. Utrymmet rökfylldes, men skadorna på dörrbladet hann inte bli av någon större omfattning. Att även kyrkor behöver brandlarm är väl detta ett talande exempel på. Dessvärre finns det fortfarande kyrkor i vår land som är så gott som olarmade, i varje fall vad det gäller brandlarm.