

Telefonanmälan inkom klockan 20.55, när räddningspersonalen 10 minuter senare anländer brinner det i ett par sopkärl av plast, elden har även fått fäste i ett trästaket som omgärdade kärlen. Intill sopkärlen fanns också ett skärmtak av plåt, vilket delvis täckte kärlen. På plåttaket låg en bal med frigolit vilken dessbättre inte hunnit antändas. Under skärmtaket fanns en dörringång till skolbyggnaden, vad som dolde sig bakom dörren är för mig obekant. Förutom de brunna sopkärlen, skadorna på skärmtaket samt trästaket finns det ett par rejäla inbränningar i asfaltbelägningen. Någon brandrök har uppenbarligen inte trängt in i skollokalerna.

