

Vid räddningsstyrkans ankomst, klockan 22.19, kunde man konstatera att containern stod på brandsäkert avstånd från skolbyggnaden. Man behöver dock inte ha någon större fantasi för att inse sopkärlens farliga placering intill skolfasaden (ca 1 m från fasaden). Dessa bör naturligtvis omgående ställas på ett brandsäkrare ställe. Innanför fönsterrutorna ligger skolbespisningens kök, en brand i sopkärlet skulle rätt omgående spräcka glasrutorna och skicka in förödande brandgaser i lokalen.

Fönsterfasad mot skolköket, därtill ett skärmtak som effektivt tvingar in de heta brandgaserna mot fasaden! En klar "utmana-ödet-placering"! Branden i containern reser en varningsflagg; var tänder man nästa gång? Det borde gå att hitta en säkrare placering av sopkärlet.