

HÄNDELSEN

Vid räddningsstyrkans ankomst, klockan 22.32, möts man av en person som visar på vilket våningsplan som den aktuella lägenheten ligger. Lägenheten är rökfylld, brandgaserna har även spridit sig till korridoren. Samtidigt som rökdykarna tränger in i lägenheten angrips även branden via maskinstegen och fönstret. Dessbättre finns det ingen människa kvar i lägenheten, och rökdykarna har snart branden under kontroll.

UNDERSÖKNINGEN

Primärbranden har varit koncentrerad till ett bord, där bl a en TV-apparat har brunnit. Bland de direkta brandresterna ligger också en mängd cigarrettfimpar. Fastigheten, som ägs av bostadsbolaget X, hyser en mängd hyresgäster vilka endast bebor lägenheterna under kortare eller längre tidsperioder. Under räddningsinsatsen anländer hyresgästen till bostaden, han berättar då att han lämnade lägenheten cirka en halv timma innan branden. Han uppger samtidigt att han rökte innan han avlägsnade sig. Branden har startat på bordet, där också resterna av en totalt utbränd TV-apparat påträffas. Sotet som kletat sig fast på rumsväggarna härrör i stort sett från den totalbrända TV-apparaten. Övriga inventarier i lägenheten är inte direkt brandpåverkade, förutom just sotbeläggningen. Brandgaserna har aldrig stigit till övertändningstemperatur, och fönsterglasets har inga värmesprickor. TV-apparaten har "lugnt och stilla" brunnit upp. Madrassen, närmast bordet, uppvisade små bränmärken, sannolikt efter tappade cigarretter. Mycket talar således för att branden har orsakats av cigarrettrökningen, antingen genom ett tappat glöd under själva rökningen, eller genom en dåligt fimpad cigarrett.

SAMMANFATTNING

Branden har inte haft något häftigare förlopp, samtidigt som de direkta brandskadorna, de som orsakas av öppna lågor, värmestrålning och heta brandgaser, är av mindre omfattning. Mycket talar för att brandorsaken är cigarrettrökning, och att brandstiftaren utgöres av glöd från cigarretten.