

När räddningsstyrkan anlände, klockan 05.24. möttes man av en fullt utbruten lägenhetsbrand och en kraftig rökutveckling. Fem personer hade uppehållit sig i lägenheten vid brandutbrottet, samtliga hade själva tagit sig ut och befann sig på utsidan av fastigheten. Två rökdykargrupper insattes, en för släckinsats och den andra för en regelrätt genomsökning av övriga lägenheter i trapphuset. Öppna lågor slog upp utmed fasaden, dessa bekämpades genom utvändigt vattenbegjutning. De fem personerna från brandlägenheten samt två andra hyresgäster fick föras till sjukhus för sina rökskador. Branden var koncentrerad till vardagsrummet, där bl a en dubbelsäng blev helt utbränd. Branden hade av allt att döma startat i eller i direkt anslutning till sängen. Några spår efter brandvarnare syntes inte vid platsundersökningen. Att de fem personerna, som fanns i lägenheten, undkom med livet i behåll får tillskrivas en högre makt. När de boende evakuerade lägenheten hade de sinnesnärvaro nog att stänga ytterdörren efter sig.

Enligt uppgift hade ett par av de boende upptäckt branden sedan de känt att det hettade kring fotändan på sängen. Detta talar för att branden startat i sängen, eller i dess omedelbara närhet. Vad som orsakat branden går inte att fastställa på brandplatsen, någon har talat om att en lampa skulle ha fallit ner i sängen, en inte helt otänkbar orsak. Det kan också handla om en sängrökning, eller möjligen om ett omkullvält levande ljus. Eventuellt kan polisens förhör med de som befann sig i lägenheten bringa klarhet i brandorsaken.