

## **HÄNDELSEN**

Larm från SOSAB om container brand. Vid framkomst visade det sig att det inte alls var fråga om containerbrand utan att det var ett fristående förråd inne på en inbyggd gård som brann. Vi fick till en början inrikta oss på att ta ut ett par värdefulla motorcyklar ur det då rökfyllda förrådet samtidigt som slang drogs fram för att skydda intilliggande bebyggelse. Därefter vidtog släckinsats mot branden som fått fäste i ett av "rummen" i förrådet och via en ventilationstrumma i trä fortsatt upp på vinden. Branden i markplan bekämpades och håltagning gjordes på vinden för att få ut rökgaser. Därefter bevakning under en timma innan överlämnande till ombud för ägaren.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden hade startat i tidningar och annat avfall i ett soprum i förrådet som i övrigt innehöll cyklar samt ett par motorcyklar. Några ungdomar som inte bor i fastigheten hade strax innan branden upptäcktes varit runt förrådet. Branden hade via ventilation spridits till en vägg på vinden. Förrådet ligger på en inbyggd gård med hus ca 5 meter från förrådet på två sidor. Vid den sida som branden startat finns en brandmur mot grannfastigheten. Förrådet har måtten 8\*10 meter.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Om branden ej släckts som den gjordes har risken för brandspridning genom strålning varit överhängande till intilliggande bebyggelse på gården, mycket stor risk förelåg också för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa.