

## **HÄNDELSEN**

Larm om rökutveckling från ett förråd tillbyggt på baksidan av skola. I detta förråd fanns en traktor garagerad. Vid framkomsten var förrådet helt övertänt. Lågorna gick upp till taket på huvudbyggnaden som var beklätt med tjärpapp. Branden slogs ner och ventilation påbörjades.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Traktor som man glömt att stänga huvudströmmen på. Startade av sig själv och har stått och gått med backväxeln ilagd. Bakhjulen har grävt sig ner i marken. På något sätt har traktorn sedan antänt förrådet oklart hur. Inget brott tycks ligga bakom branden.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Hade branden ej släckts som gjordes bedöms risk för vidare spridning till skolans huvudbyggnad som följd ha förelegat. Efter ytterligare 5 minuters fullt utvecklade brand föreligger risk för spridning via takfot, samt via strålning genom ett intilliggande fönster. Rökutvecklingen kan i detta fall utgöra en fara för människors liv / hälsa